

2020年 9月 4日

京王電鉄株式会社

千歳烏山駅 ホーム背面地覆部コンクリート片の落下について

京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：紅村 康）では、京王線千歳烏山駅においてホーム背面地覆部コンクリート片が落下するという事象が発生しました。

ご利用のお客様、関係各位にはご不安・ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。本件を厳粛に受け止め、安全対策の徹底を図り、より一層再発防止策に取り組んでまいります。

詳細は下記のとおりです。

記

1. 判明日時

2020年9月4日（金）午前11時40分ころ

2. 発生場所

京王線千歳烏山駅（東京都世田谷区南烏山6-1-1）
1番線ホーム背面地覆部

3. 経緯

千歳烏山駅の駅係員にお客さまからコンクリート片が道路に落下したとの通報があり、その後駅係員が現場を確認したところコンクリート片を発見しました。

4. 原因

現在調査中です。

5. 落下物

コンクリート片 2片 および コンクリート殻
①重さ 4.3 kg、縦 27 cm、横 20 cm、厚さ 4.5 cm
②重さ 3.0kg、縦 23 cm、横 18 cm、厚さ 5.0 cm
③コンクリート殻集積物 6.0kg)

6. 負傷者

本件によるお怪我などの申し出は現時点ではございません。

7. 再発防止対策

本日、同駅同構造個所の緊急点検を実施しております。

以 上