

2018年 3月 9日

京王電鉄株式会社

## 京王線明大前駅における天井仕上材の一部落下について

京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、社長：紅村 康）では、京王線明大前駅の構内（コンコース階エレベーター前）の天井から天井仕上材の一部が落下するという事象が発生しました。

ご利用のお客様、関係各位にはご不安・ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。本件を厳粛に受け止め、安全対策の徹底を図り、より一層再発防止策に取り組んでまいります。

詳細は下記の通りです。

### 記

#### 1. 発生日時

2018年 3月 9日（金）午前9時40分ころ

#### 2. 発生場所

京王線明大前駅（東京都世田谷区松原2-45-1）

コンコース階エレベーター前

#### 3. 経緯

お客様から明大前駅の駅係員にエレベーター前の天井仕上材が落下したとの通報があり、その後駅係員が現場を確認したところ、落下した天井仕上材を発見しました。

#### 4. 原因

2018年3月8日正午ごろから9日明け方にかけての連続的な降雨により漏水が発生し、天井仕上材が軟化して落下したと推測されます。

#### 5. 落下物

天井仕上材（化粧ボード）

#### 6. 負傷者

本件によりお怪我をしたというお客様からの申し出は、現時点ではございません。

#### 7. 再発防止策

明大前駅については、発生箇所以外の天井についても点検を実施し、異常がないことを確認いたしました。他駅についても同様の仕上げ箇所について点検を実施いたします。

以 上